

Акт

**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на
территории МБДОУ д/с № 11**

ст. Шкуринская

от 13 октября 2021г.

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ д/с № 11 Борисенко Е.Н., старшего воспитателя Пуриховой В.Ю., завхоза Казаченковой Г.Л., старшей медицинской сестры Васильевой Л.Н., председателя профкома Леоновой Л.В., инструктора по физической культуре Киреевой Г.В. провели визуальный осмотр игровых площадок и зелёных насаждений на территории МБДОУ д/с № 11 на предмет исправности игрового оборудования и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия составила настоящий акт в том, что:

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11

Адрес образовательной организации: ст. Шкуринская, ул. Чехова, 20; ул. Ленина 87 «А»

Характеристика поверхности игровой площадки:

Игровые площадки расположены на территории МБДОУ д/с № 11 по адресу ул. Чехова, 20 впереди самого здания учреждения, всего насчитывается 6 игровых площадок и 1 спортивная площадка. Игровые площадки оборудованы для каждой возрастной группы. Общая площадь каждой игровой площадки составляет 144 м², на каждой площадке имеется: теневой навес, место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница, игровое уличное оборудование. Вся территория игровых площадок ДОУ не имеет асфальтового покрытия, неровных поверхностей, что обеспечивает безопасность для детей при беге, прыжках и играх во время прогулок. Все оборудование безопасно для организации игровой деятельности детей во время прогулок.

По адресу ул. Ленина, 87 «А» впереди самого здания учреждения, всего насчитывается 2 игровых площадки для старшего дошкольного возраста с закрытым верандами.

Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Спортивное оборудование	Игровое оборудовани	Не выявлено	-	

	«Детский игровой комплекс»– 3 шт.	е исправно.			
2.	Песочницы деревянные – 9 шт.	Песок в песочницах просеян, деревянные борта не имеют дефектов.	Не выявлено		Имеются лабораторные исследования песка
3.	Машина - скамейка – 1 шт.	Зоны безопасности игровых форм не пересекаются Спортивное оборудование не имеет прогибов.	Не выявлено		
4.	Кораблик деревянный – 2 шт.				
5.	Паровозик деревянный – 1 шт.				
6.	Столы деревянные – 8 шт.				
7.	Игровой домик – 1 шт.				
8.	Гимнастическая лестница – 2 шт.				
9.	Скамейка деревянная– 8 шт.				
10.	Автобус-скамейка – 1 шт.				
11.	Игровое оборудование «Улитка»				
12.	Игровое оборудование «Пожарная машина»				
13.	Игровое оборудование «Грузовик»				

14.	Оборудование спортивной площадки для спортивных, подвижных игр (баскетбол, волейбол, перешагивание, подлезания, тарзанка, сетка-паутина)				
15.	Спортивный комплекс для спортивной площадки				
16.	Бум двойной с арками 1 шт.				
17.	Бум – бревно 1 шт.				
18.	Детский стол со скамьями «Зонтик» 1 шт.				
19.	Детский стол со скамьями «Боровик» 1 шт.				
20.	Спортивный комплекс для групп раннего возраста 1 шт.				
21.	Дорожки здоровья				
22.	Декоративное оборудование по сказкам	Временно законсервировано на осенне-зимний период (декоративные фигуры убраны на хранение)			
23.	Оборудование уголка Кубанского быта	Оборудование исправно, предметы быта убраны на хранение .			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского уличного игрового, спортивного, декоративного оборудования, теневых навесов, закрытых веранд подтверждают его соответствие и возможность безопасной эксплуатации. На детских игровых площадках нет оборудования из автопокрышек.

Члены комиссии произвели внеплановый осмотр территории МБДОУ д/с № 11 на признаки аварийности деревьев и оценки рисков их падения по адресам: Ул. Чехова, 20 и ул. Ленина 87 «А».

В результате осмотра территории установлено: деревьев находящихся в аварийном состоянии (сухие с засохшими крупными ветвями, с глубокими трещинами и расколами ствола, со структурными нарушениями – результатом действия болезней древесины, из-за которых образуются полости в стволе, дупла, расколы у основания) – не обнаружено.

Ответственный исполнитель:
Заведующий МБДОУ д/с № 11



Е.Н. Борисенко

Члены комиссии:
Старший воспитатель
Завхоз
Старшая медицинская сестра
Председатель ПК

В.Ю. Пурикова
Г.Л. Казаченковой
Д.Н. Васильева
Л.В. Леонова